







葛城 中学校

2 階

感知器破損

3 階

感知器破損

-  制御器
-  防火扉
-  防火シャッター
-  防火シャッター（手動）
-  感知器（煙）
-  感知器（定温）

機器名		箇所（個）数
制御器		1
防火扉	感知器連動式	1 3
	ヒューズ式	— — —
防火シャッター	感知器連動式	— — —
	ヒューズ式	— — —
感知器（煙）		1 6

1 階