

対策終了箇所一覧表

P1

令和5年12月時点

1.【大芝小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	(一)堺阪南線	岸和田市磯上町	歩道に自転車、歩行者が混在している。	歩道整備	大阪府	平成29年度～ 令和5年度

2.【大宮小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	(一)堺阪南線	岸和田市加守町	歩道に自転車、歩行者が混在している。	歩道拡幅	大阪府	令和元年度～ 令和5年度

3.【常盤小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道下松門前線	岸和田市上松町	道幅が狭く、車の交通量は多いが、歩道がない。	グリーンベルト	岸和田市	令和2年度～ 令和4年度

4.【修斉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	流木真上2号線	岸和田市阿間河滝町	カーブになっており見通しが良くない。また、車が制限速度以上のスピードで走り危険。	路側帯調整、グリーンベルト、路面標示	岸和田市	令和3年度～ 令和4年度

5.【久米田中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	大町尾生線	岸和田市池尻町	道が狭い上、交通量が多く危険。横断歩道があるが、カーブになっており見にくい。	カラー舗装(ゼブラ)、側溝暗渠化による通行空間確保	岸和田市	令和3年度～ 令和4年度

対策終了箇所一覧表

6.【天神山小学校・天神山幼稚園】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	天神山町1号線	岸和田市天神山町	横断歩道があるが、車両の通行スピードが速く、児童や園児にとって危険である。	減速帯の設置(カラー舗装・ゼブラ)	岸和田市	令和5年度
2	天神山町2号線	岸和田市天神山町	横断歩道があるが、車両の通行スピードが速く、児童や園児にとって危険である。	減速帯の設置(カラー舗装・ゼブラ)	岸和田市	令和5年度

7.【大芝小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	旧国道線	岸和田市磯上町	歩道幅が狭く(グリーンベルトと縁石の設置位置が逆になっている)箇所があり、自動車の往来も多く危険である。	グリーンベルトの引き直し、縁石の撤去及び車止めバリカーの設置	岸和田市	令和5年度

8.【八木北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	区画整理八木14号線 区画整理八木17号線	岸和田市下池田町	交差点部に横断歩道があるが、主道路と従道路が分かりずらく車両が速度を落とさず交差点進入しており危険である。	外側線の引き直し・調整、 カラー交差点マーク(十)の設置	岸和田市	令和4年度
				横断歩道の引き直し・調整	岸和田警察	令和4年度

9.【常盤小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	下松門前線	岸和田市下松町	道幅が狭い上交通量も多く、車両の通行スピードも速く、児童や園児にとって危険である。	減速帯の設置(カラー舗装・ゼブラ)	岸和田市	令和5年度

10.【城東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	田治米摩湯線	岸和田市摩湯町	通過交通の多い交差点部であるが、車両が速度を落とさず交差点進入しており危険である。	カラー交差点マーク(十)の設置	岸和田市	令和5年度